

2022 総合カタログ 誤記のお詫びと訂正

2022年8月30日

平素は弊社製品をご愛顧、ご推進いただき誠にありがとうございます。
弊社が発行する2022総合カタログにおきまして表記に誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

【訂正箇所のページ】：43ページ(スタブルカルチ 標準装備アタッチメント表)

C258EII	SCB・A	MSCB・A1	—	(右)SCS・RH/(左)L	★	●
C258EOI	SCB・A	MSCB・A1	—	(右)SCS・RH/(左)L	★	●
C258ESI	SCB・A	MSCB・A1	—	(右)SCS・RH/(左)L	★	●
C258DII	SCB・A	MSCB・A1	—	●	(右)SCY・RH/(左)L	★
C258DOI	SCB・A	MSCB・A1	—	●	(右)SCY・RH/(左)L	★
C258DSI	SCB・A	MSCB・A1	—	●	(右)SCY・RH/(左)L	★
C258ELI	MSC・C・A	MSC・C・C	—	(右)MSC・SB・RH/(左)LH	△◇	●
C258DLI	MSC・C・A	MSC・C・C	—	●	(右)MSC・YB・RH/(左)LH	△◇
C196EIG	SCB・A	MSCB・A1	—	(右)SCS・RH/(左)LH	□◇	●
C196EOG	SCB・A	MSCB・A1	—	(右)SCS・RH/(左)LH	□◇	●
C196DIG	SCB・A	MSCB・A1	—	●	(右)SCY・RH/(左)L	★
C196ELG	SCB・A	MSCB・A1	—	(右)SCS・RH/(左)LH	□◇	●
C196DLG	SCB・A	MSCB・A1	—	●	(右)SCY・RH/(左)L	★
C196EKG	MSC・C・A	MSC・C・C	—	(右)MSC・SB・RH/(左)LH	△◇	●
C196DKG	MSC・C・A	MSC・C・C	—	●	(右)MSC・YB・RH/(左)LH	□◇
C196EMG	MSC・C・A	MSC・C・C	—	(右)MSC・SB・RH/(左)LH	△◇	●
C196DMG	MSC・C・A	MSC・C・C	—	●	(右)MSC・YB・RH/(左)LH	□◇
C165EFG	—	—	●(センターのみ)	(右)MSC・SB・RH/(左)LH	△◇	●

★ 右2個、左2個が必要です。
□ 右3個、左3個が必要です。
△ 右4個、左4個が必要です。
◇ 右5個、左5個が必要です。
● 右6個、左6個が必要です。
○ 右7個、左7個が必要です。

【訂正内容】

■ C258EII, C258EOI, C258ESI, C258DII, C258DOI, C258DSI の必要 P チゼル数

誤：★ (右 5 個、左 5 個が必要です。) → 正：△ (右 4 個、左 4 個が必要です。)

■ C196DIG, C196DLG の必要 P チゼル数

誤：★ (右 5 個、左 5 個が必要です。) → 正：□ (右 3 個、左 3 個が必要です。)

■ C196EKG, C196EMG の必要 P チゼル数

誤：△ (右 4 個、左 4 個が必要です。) → 正：□ (右 3 個、左 3 個が必要です。)

■ C165EFG の必要 P チゼル数

誤：△ (右 4 個、左 4 個が必要です。) → 正：★ (右 2 個、左 2 個が必要です。)