

## 2022 総合カタログ 誤記等のお詫びと訂正

2021年1月18日

平素は弊社製品をご愛顧、ご推進いただき誠にありがとうございます。  
2022総合カタログにおきましてアタッチメントの品番に誤りがございました。  
また、安全ボルト一覧に標準製品の記載漏れがございました。  
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

**【訂正箇所】**： P78 ミックスロータリー、カットロータリー共通アタッチメント(別売)  
均平板油圧装置

**【訂正内容】**

誤

均平板油圧装置 (カットロータリーのみ)

品番	型式規格
ASA500100	FGS・250
ASA5A0900	FGS・300

\*工場オプションです。後付けの場合は工賃、運賃共別途請求になります。

↓

正

均平板油圧装置 (カットロータリーのみ)

品番	型式規格
ASA5A00099	FGS・250
ASA5A00100	FGS・300

\*工場オプションです。後付けの場合は工賃、運賃共別途請求になります。

**【記載漏れ箇所】**： P108 安全ボルトについて  
安全ボルト一覧(ばね座金、六角ナット付)

**【記載漏れ内容】**： C196EKG,DKG,EMG,DMG【6本爪《軽量タイプ》】  
C258ELI,DLI【8本爪《軽量タイプ》】

上記6製品の適合安全ボルト

**ボルトサイズ:溝付M16×80, 品番:133202**

お客様並びに関係各位にご迷惑をおかけ致しました事を心よりお詫び申し上げます。今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒お願い申し上げます。